




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหารเก่า
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. วงเงินงบประมาณที่จัดสรร 400,000.-บาท.
3. ลักษณะงาน
 - 3.1 เปลี่ยนฝ้าเพดานเดิม พร้อมทาสี
 - 3.2 ใช้อุปกรณ์ไฟแสงสว่าง พัฒม และนำมาติดตั้งใหม่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560 เป็นเงิน.....399,848.68.....บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย 
 - 6.2 นายกุลยุทธ บุญแข่ง
 - 6.3 นายอภิสิทธิ์ ทองสง 
 - 6.4 นางสาวปณิตตา โชติช่วง 

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหารเก่า

วันที่2560....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตกแต่ง	305,835.00	1.3074	399,848.68	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวม			399,848.68	

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

399,848.68

ตัวอักษร

สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย)

ลงชื่อ กรรมการ


(นายกุลยุทธ์ บุญแข่ง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทองสง)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวปณิติตา โชติช่วง)

เห็นชอบ


อธิการบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานโรงอาหารเก่า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 2634/2560 สว. 20 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 2/8/2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ซื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมโครงคร่าวจนถึง / อุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม	720	ตร.ม.		-	35.00	25,200.00	25,200.00
2	ติดตั้งฝ้าซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	720	ตร.ม.	240.00	172,800.00	75.00	54,000.00	226,800.00
3	ทาสีน้ำพลาสติกกันน้ำใช้ภายใน	720	ตร.ม.	35.00	25,200.00	30.00	21,600.00	46,800.00
4	ติดตั้งชุดโคมไฟและพัดลมเดิม (ช่องอุปกรณ์โคมไฟที่เสียหาย)	35	ชุด	51.00	1,785.00	150.00	5,250.00	7,035.00
	รวมเป็นเงิน							305,835.00

(Handwritten signature)